




## FSI92



### PINCE FORCE 4

Réalisée en acier trempé, la pince FORCE 4 remplit les fonctions suivantes :

1. Coupe précise du fil d'apport (id. Pince coupante)
2. Nettoyage rapide de la buse gaz (en se servant de l'extérieur des couteaux pour venir gratter l'intérieur de la buse gaz)
3. Démontage de la buse gaz (en se servant de l'intérieur des couteaux comme pince)
4. Dévissage et vissage du tube-contact (en se servant des empreintes). *Important : un serrage efficace avec un outil limite l'échauffement du tube contact et donc son usure. Il améliore en outre le comportement de l'arc de soudage et donc le résultat final.*

C'est l'outil universel du soudeur qui utilise les torches de soudage MIG/MAG. Son manche isolé assure une bonne sécurité thermique et électrique.