



Calibre FSA3 pour mesure sur cordons de soudage



Jauge très complète, précision correcte, permettant de mesurer :

- La côte « a » des cordons en angle
- La côte « s » des cordons en angle
- La surépaisseur des cordons bord à bord
- Le manque d'alignement des tôles
- Les angles de chanfreins



Mesure en pouces ou en mm

Précision garantie 0.15 mm

Origine : USA