



Bavette coton ignifugée qui se positionne en bas de cagoule, via un velcro adhésif fourni, pour protéger le cou du soudeur contre les projections.

